

Płock 2017-05-26

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:

Budynek stacji 15/0,4 kV *St. - 00.195 Płock. Przystanki Koszarz.*

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	23
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	10
3	Naprawa i konserwacja dachu	m ²	38
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m ²	m ²	38
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	3
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m ²	98
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m ²	98
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m ²	12
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	3
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m ²	-
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	1
12	Wymiana drzwi - <i>modernizacja drzwi</i>	szt.	
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	6
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	-
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m ²	-
16			
17			
18			

Uwagi:

*Teren stacji porośnięty drzewami około 10 szt., gęstsze drzewa
opierają się o dach stacji. Wymiana 3 szt. okna od drzwi
kondy stacji. Modernizacja drzwi. Drzwi w stanie przy kondy
trzeba utrudnia jej otwieranie.*