

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:
 Budynek stacji 15/0,4 kV Płock Mostowa SA-5

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	14
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	36
3	Naprawa i konserwacja dachu	m ²	—
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m ²	m ²	48
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	15
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m ²	38
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m ²	—
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m ²	—
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	—
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m ²	—
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	8
12	Wymiana drzwi	szt	3
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	6
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	—
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m ²	—
16	Przebudowa i prace ziemne wokół stacji	m ²	6
17	Wykonanie furtki do zjazdu wiatru ulega omalnia	szt	1
18			

Uwagi: Minimalny dostęp do stacji ogrodzona