

## Rodzaj uziemienia -taśmowo-prętowy

Linia SN 15 KV Radzanowo 0024/23 zasilana z GPZ Starożreby				
LP.	Numer słupa	Wartość uziemienia do poprawy [Ω]	Wartość uziemienia po poprawie [Ω]	Uwagi
1	94/51/5	12,91		
2	94/51/4	13,12		
3	94/29/4	28,57		uszkodzone uziemienie
4	94/29/1 (O5-1617)	23,12		uszkodzone uziemienie
5	94/26 (O5-1616)	19,74		uszkodzone uziemienie
6	94/24/1	14,82		
7	94/22	13,62		
8	94/17/3	16,27		uszkodzone uziemienie
9	94/17/2	18,25		uszkodzone uziemienie
10	94/7/3 (O5-1729)	12,63		
11	94/3	16,5		uszkodzone uziemienie
12	86	16,53		uszkodzone uziemienie
13	85	14,28		
14	78/16 (O5-1609)	15,72		
15	78/15	16,11		
16	78/14	15,16		uszkodzone uziemienie
17	78/13	14,52		
18	78/11	13,35		
19	78/7/1 (O5-1610)	12,64		
20	78/1 (O5-1611)	16,28		
21	64	14,6		
22	63	12,8		
23	60/3/2 (O5-1607)	12,41		
24	54/1 (O5-1603)	13,08		
25	50/3 (O5-1604)	16,74		uszkodzone uziemienie
26	48	12,74		
27	24			brak uziemienia
28	11			uszkodzone uziemienie