

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku - zakres:
 Budynek stacji 15/0,4 kV

51-31 Jankubowski

Lp.	Opis prac	J.m.	Zakres
1.	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm (opierzenie dachu)	mb	ok. 20
2.	Uzupelnienie - wymiana rynien i rur spustowych	mb	ok. 26
3.	Naprawa i konserwacja dachu	m2	ok. 25
4.	Wymiana papy - termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4kg/m2	m2	ok. 25
5.	Elewacja zewnętrzna - skucie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków	m2	ok. 100
6.	Malowanie elewacji zewnętrznej	m2	ok. 100
7.	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m2	-
8.	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m2	-
9.	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt	-
10.	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m2	-
11.	Naprawa/wymiana świetlików	szt.	-
12.	Wymiana drzwi	szt.	-
13.	Montaż tabliczek informacyjnych	szt.	4
14.	Elewacja wewnętrzna - skucie luźnych tynków i uzupełnienie ubytków	m2	-
15.	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m2	-